

DATE :	01/05/2024	Organisateur :		MGB			
	CONTROLEUR	JG					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
9h26	Triumph 675	100,1 / 102,8	96	NON	Perte chicane	OUI	Chicane remise
DATE :	02/05/2024	Organisateur :		12-14			
	CONTROLEUR	JG					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
12h19	Caterham	103,1/104,8	95	NON	Dû au shifter	NON	Controle statique ok
DATE :	06/05/2024	Organisateur :		DBS			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
10h11	Kawasaki ZX6R	103,5	101	NON	Trop de bruit	OUI	Ajout d'une chicane ok
DATE :	08/05/2024	Organisateur :		DBS			
	CONTROLEUR	JG					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
10h22	Yamaha R1	102	96	OUI	Trop de bruit en dynamique	NON	
10h23	Yamaha R1	103,2	95	OUI	Trop de bruit en dynamique	NON	
DATE :	12/04/2024	Organisateur :		PMMC			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
09h23	KTM 1290	100,7	94	OUI	Trop de bruit en dynamique	OUI	Mise place catalyseur
10h03	Yamaha R6	101,3	95	OUI	Trop de bruit en dynamique	OUI	Changement de ligne OK
DATE :	19/05/2024	Organisateur :		MGB			
	CONTROLEUR	RM					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
11H05	Yamaha R1	100,2	95	NON	Trop de bruit en dynamique	OUI	Ajout chicane
DATE :	21/05/2024	Organisateur :		MGB			
	CONTROLEUR	RM					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
9H07	Yamaha 1000	103,7	100	NON	Trop de bruit dynamique	OUI	Ajout chicane

DATE :	22/04/2024	Organisateur :		TEAM SLA			
	CONTROLEUR	JG					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
10h35	Kawasaki 1000	104,2		NON	Pb Echappement	OUI	Controle ok
11h34	Yamaha	104,1		NON	Pb Echappement	OUI	Controle ok